NEXCOグループ様で、ご採用頂きました。



トラック型スイーパー 約4年間の ドリームシール注入実証実験結果





パンクした車目	10	ク位置	興物の機能	異物の	の大きさ	前さった位置	パンクの状態	平成 25 年 8 月 備 考
2tトラック型 スイーパー	黄輪 左	微輪 右	1.クギ等	1.太さ	8 mm	(トレッド部分)	していう防止した	エアーが抜けるのが早く、
	後輪 左 外側	後輪 右 外側	2.鉄筋	2.長き	40 mm	2.ショルゲー部分	・パンク修理 (者)	ドリームシールで孔が
	後輪 左 内侧	後輪 右 内側	3.鉄板	3.その他		3.サイドウォール部分	・パンク修理 無	塞がらない。
			4.その他	(タイヤパランス運動者なし
			(ポルト))			
•							1-9-	33504km 2 17 2346
2								平成 25 年 11 月
パンクした車目	ん	ク位置	異物の機能	異物の	の大きさ	刺さった位置	パンクの状態	# *
2tトラック型 スイーパー	前輪 左	微輪 右	(万字等)	1.太さ	3 mm	t.トレッド部分	いしつう防止した	ピスの為、親けた可能性
	後額 左 外面	後輪 右 外側	2.鉄筋	2.長き	60 mm	2.ショルゲー部分	・パシケ修理 (者)	あり、窓がらなかった。
	後輪 左 内側	養體 右 内侧	3.餘板	3.その他		3.サイドウォール部分	・パンク修理 無	タイヤパランス基影響なし
			4.その他	(
			())			
	•	•	•				x-5-	35097km 2 17 1593
3								平成 27 年 1 月
パンクした車両	ん	ク位置	異物の機能	異物の	の大きさ	期さった位置	パンクの状態	# *
OLD-ARI	黄輪 左	後輪 右	1万年等	1.太さ	3 mm	たレッド部分	1ノベンク防止した	1つは音楽を与え書がった
OALE-ARI		養輪 右 外側	2.酸酶	2.長さ	60 mm	2.ショルダー部分	・パンク修理 有	もう1つは2月10日に、
21トラック型	後輪 左 外費	Date: 43 7770						
2tトラック型 スイーパー		教物 右 内侧	3.鉄板	3.その他		3.サイドウォール部分	・パンク修理 (量)	ドリームシール20cz注入し

平成 24 年 _ \

平成 28 年 √ 10月20日

■実験前のパンクの回数と状況

月に 3回のパンク が発生

処置

- ●パンク修理を行う
- ●新しいタイヤに交換した

|実験後のパンクの回数と状況

パンクが

再注入して 回のみ パンクが止まった

結果

- ①防止範囲以上の太さ8mmのボルトの為、エアーが抜け るのが早く、ドリームシールで孔が塞がらなかった。
- ②ビスの為、タイヤ内が裂けた可能性あり、塞がらなかった。
- ③パンク孔からドリームシールが出なかったので、ドリーム シール20oz注入し、衝撃を与え塞がった。
- ①~③タイヤバランスに影響がなかった。

ドリームサポート有限会社